

## 여의도역 신안산선 공사 중 사고…1명 사망

등록 2025.12.18 17:35:07



[서울=뉴스시스] 김근수 기자 = 서울 여의도역 신안산선 공사현장에서 철근이 무너져 내린 사고가 발생한 18일 서울 여의도 신

안산선 공사현장에서 관계자들이 현장을 살펴보고 있다.

이날 여의도역 2번 출구 옆 신안산선 복선전철 4-2공구 지하 70m에 위치한 터널 공사 현장에서 작업자 7명 중 3명이 부상을 입었다. 50대 작업자 A씨는 터널 상단 약 16m 높이에서 낙하한 40m 길이의 철근망에 부상을 입고 심정지 상태로 이송됐으나 사망했다. 2025.12.18. ks@newsis.com

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지